

# Mätaravläsning 2009-01-03

A1	7 372
A2	15 416
A3	11 812
A4	13 443
A5	15 403
A6	22 702
B1	15 145
B2	16 380
B3	12 308
B4	16 356
B5	14 315
B6	15 638
C1	16 736
C2	8 745
C3	18 048
C4	14 800
C5	10 475
C6	14 624
D1	15 090
D2	33 875
D3	12 418
D4	12 629
D5	14 433
D6	13 998
D7	8 031
D8	22 944
D9	95 840
E1	0
E2	19 708
E3	13 762
E4	4 321
E5	20 663
E6	10 277
F1	13 236
F2	12 633
F3	7 567
F4	10 792
F5	13 555
F6	12 031

G1	24 777
G2	0
G3	14 715
G4	11 472
G5	0
G6	18 569
H1	6 416
H2	15 508
H3	21 352
H4	13 887
H5	11 649
H6	16 005
H7	16 203
H8	13 702
H9	4 006
J1	10 589
J2	21 852
J3	13 064
J4	13 721
J5	19 246
J6	0
K1	15 898
K2	9 360
K3	11 722
K4	19 921
K5	17 554
K6	18 905
L1	14 778
L2	12 049
L3	11 312
L4	9 984
L5	22 861
L6	11 624